

Simply working

VN цемент




Решение

Решением этой задачи измерения стали вибрационные датчики серии VN 4030. Это решение оказалось оптимальным как по цене так и по техническим характеристикам прибора.

Постановка задачи

Наш заказчик, фирма Бентам (Россия), выполнял модернизацию предприятия по производству автоклавного пенобетона из России. Требовалось измерение уровня в приемных силосах и расходных бункерах. При этом было очень важным быстрое срабатывание и надежность датчиков. Проблемными, при измерении цемента и негашеной извести, являются сильное пылеобразование при загрузке и высокий уровень загрязнения.



[Home](#)

[Info Grenzstand](#)

[Info Füllstand](#)

[Ende](#)