

## VN цемент



### Решение

Решением этой задачи стали вибрационные датчики серии VN 4030. Выбор датчиков оказался оптимальным как по цене так и по техническим характеристикам приборов.

### Постановка задачи

Наш заказчик, фирма Бентам (Россия), выполнял модернизацию предприятия по производству автоклавного пенобетона.

Требовался контроль уровня в приемных силосах и расходных бункерах. При этом, очень важным было быстрое срабатывание и надежность датчиков.

Проблемными, при определении цемента и негашеной извести, являются сильное пылеобразование при загрузке и высокий уровень загрязнения.

